



Рис. 121. Схема четырехстороннего форматного станка ЦФ-2:

1, 5 — цепи механизма подачи, 2, 7, 13, 14 — пыльные суппорты, 3, 8 — подвижные стойки, 4, 9, 11 — фрезерные суппорты, 6 — опорные ролики, 10 — привод механизма подачи, 12 — неподвижные стойки, 15 — прижим